

## Оглавление

1	Назначение5			
2	Технические характеристики5			
3	Конструкция7			
4	Комплект поставки7			
5	Описание, индикация, монтаж, подключение7			
	5.1. Индикация, клеммы подключения			
	5.2. Подключение безадресных ШС			
	5.2.1 Подключение одного извещателя с контролем цепи10			
	5.2.2 Подключение извещателей без контроля линии связи			
	5.2.3 Одношлейфный и двухшлейфный режимы. Подключение адресного и двух безадресных шлейфов11			
	5.2.4 Подключение извещателей с отдельным питанием (четырехпроводной схемой)13			
	5.2.5 Параметры безадресных шлейфов14			
6	Работа14			
7	Проверка работоспособности14			
8	Техническое обслуживание15			
9	Маркировка15			
1	0 Упаковка16			
1	1 Хранение16			
1	2 Транспортирование16			
1	З Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе16			
1	4 Сведения об изготовителе16			
1	5 Сведения о рекламациях16			
1	6 Редакции документа19			

4 CULMA

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на расширитель адресный АРмини исп.09, входящие в состав интегрированной системы безопасности ИНДИГИРКА (далее ИСБ ИНДИГИРКА) и предназначено для изучения их принципа работы, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации.

АРмини исп.09 доступны к поставке только в составе комплексных проектов АСПЗ вместе с приемно-контрольными приборами на базе концентраторов ИСБ ИНДИГИРКА.

**Предупреждение.** Адресные изделия исп.09 предназначены для применения на промышленных объектах со сложными условиями эксплуатации (неблагоприятные погодно-климатические явления, вредные производственные факторы и т.п.) оказывающими негативное воздействие на работу АСПЗ.

С целью снижения (исключения) влияния экстремальных значений температуры, влажности и запыленности (загазованности) окружающего воздуха, а также внешних электромагнитных (индустриальных) помех, в адресных изделиях исп.09 применены: адресный протокол R08AF, специальные схемотехнические, конструктивные и технологические решения.

**Внимание!** Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего изделия, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

**Внимание!** При подключении изделия к адресному шлейфу соблюдать полярность подключения выводов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на выводы изделия.

**Внимание!** Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенном изделии.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

AP	адресный расширитель
AIII	адресный шлейф
АСПЗ	автоматизированная система противопожарной защиты
АИ	адресные изделия
БЦП	блок центральный процессорный
ИСБ	интегрированная система безопасности
КЗ	короткое замыкание
Н3	нормально-замкнутые контакты (извещателя)
HP	нормально-разомкнутые контакты (извещателя)
ШС	шлейф сигнализации

### 1 Назначение

Адресный расширитель АРмини исп.09 (далее АРмини, изделие) предназначен для подключения к ИСБ ИНДИГИРКА безадресных охранных и пожарных извещателей с выходом типа «сухой контакт» или аналогичными. АРмини обеспечивает подключение до 2-х безадресных ШС.

АРмини исп.09 это специализированное изделие, применяемое в составе ИСБ ИНДИГИРКА и предназначенное для оснащения промышленных и специальных объектов при реализации значительных комплексных проектов.

АРмини (см. Рис. 1) подключается к адресному шлейфу (далее АШ) контроллера адресного шлейфа ИД-КАУ-03Д (далее контроллер).




Рис. 1 Внешний вид АРмини

АРмини является активным (токопотребляющим) изделием многократного действия.

АРмини предназначен для непрерывной и круглосуточной работы.

АРмини является восстанавливаемым и ремонтируемым изделием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие технические характеристики, без предварительного уведомления.

## 2 Технические характеристики

АРмини сохраняет работоспособность при и после воздействия электромагнитных помех, виды и параметры которых определены ГОСТ Р 53325–2012 (приложение Б), со значением степени жесткости по каждому виду воздействия -2-й.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 изделие обеспечивает степень защиты оболочки IP30.

Средний срок службы изделие – не менее 10 лет.

<u>6</u> CИГМА

Табл. 1 Основные технические характеристики АРмини

Nº	Параметр	Значение	Примеч ание
1	Диапазон значений напряжений питания, В	1040	по АШ
2	Ток потребления, максимальное значение, мА	0,2	
3	Максимальное количество АРмини в адресном АШ	128	
4	Количество безадресных ШС	1 или 2	
5	Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом	100	
6	Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм	20	
7	Максимальная емкость безадресного ШС, нФ		
	в режиме удвоения	30	
	без удвоения	100	
8	Максимальный ток безадресного ШС, не более, мА	10	
9	Максимальное напряжение безадресного ШС, не более, В	5	
10	Номинальное значение времени срабатывания АРмини при нарушении безадресного ШС (может дистанционно настраиваться), с		
	- по умолчанию;	0,2	
	- диапазон изменения (настройки).	(0.05 3)	
11	Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с	200	
12	Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP30	
13	Диапазон рабочих температур, °С	-40 +60	
14	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°C, без конденсации влаги)	093%	
15	Габаритные размеры, мм, не более:	22x12 x5	
16	Длина проводников, мм, не менее	150	
17	Масса, кг, не более:	0,005	

Для справки: 1нф примерно соответствует 20 м типичного кабеля.

## 3 Конструкция

АРмини представляет собой печатную плату без корпуса с припаянными электронными компонентами и 5 (пятью) проводами (выводами) для подключения к АШ и ШС ИСБ (Рис. 2 и 3), защищённую термоусадочной трубкой.

### 4 Комплект поставки

Комплект поставки АРмини приведен в Табл. 2.

Табл. 2 Комплект поставки АРмини

Обозначение	Наименование и условное обозначение		Примечание
		Шт/ Экз	
НЛВТ.425641.109- 03	Адресный расширитель АРмини исп.09	1	
НЛВТ.425641.109-	Адресный расширитель АРмини исп.09	1	
03ПС	Паспорт	ЭКЗ	
НЛВТ.425641.109-	Адресный расширитель АРмини исп.09	1	
03 PЭ	Руководство по эксплуатации	экз <b>*</b>	

Примечание \*) По требованию заказчика. Документ содержится на сайте <a href="http://www.sigma-is.ru">http://www.sigma-is.ru</a>

## 5 Описание, индикация, монтаж, подключение

АРмини подключаются в АШ контроллера (см. Рис. 2, Табл. 4) и используется совместно с БЦП.

Подключение АШ и ШС осуществляется к подпаянным выводам посредством механических соединителей типа Scotchlock. Допускается подключение пайкой или с помощью подходящих клеммных соединителей.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных изделиях.

### 5.1. Индикация, клеммы подключения

АРмини имеет один светодиодный индикатор красного цвета (см. Рис. 1), расположенный под изоляционным покрытием. Индикация приведена в Табл. 3. Цветовая маркировка проводников подключения приведены в Табл. 4.

Табл. 3 Индикация АРмини

8 CNLWY

редкие (раз в 520сек) вспышки, желтое свечение	Дежурный режим. Обмен данными по АШ
Периодическое (~10 раз в секунду, практически непрерывное)	Режим «Тревога» / «Пожар».  Один из подключенных извещателей находится в сработке

Табл. 4 Цветовая маркировка проводников подключения АРмини

Цвет проводника	Назначение
красный	Плюсовая клемма АШ
синий (2 провода)	- В режиме одного ШС: "-" АШ. Может использоваться как провод подключения безадресного ШС 1.
	- В режиме двух ШС: "-" АШ, а также провод подключения безадресных ШС (-).
белый	Клемма пфодключения безадресного ШС (при использовании одного ШС)
	Плюсовая клемма подключения безадресного ШС 1 (при использовании двух ШС)
зеленый	Клемма подключения безадресного ШС (при использовании одного ШС)
	Плюсовая клемма подключения безадресного ШС 2 (при использовании двух ШС)

### 5.2. Подключение безадресных ШС

К безадресному ШС АРмини могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с НР и НЗ контактами.

Выход подключаемых устройств должен быть типа "сухой контакт". Возможность подключения иных типов (открытый коллектор, оптопара и др.) следует согласовывать с производителем, в зависимости от конкретного типа подключаемого изделия.

АРмини обеспечивает контроль извещателей в одном или двух безадресных ШС.

АРмини позволяет идентифицировать срабатывание одного извещателя в каждом шлейфе и обеспечивает контроль ШС на обрыв и КЗ. На рисунках, приведенных ниже, показаны различные варианты подключения извещателей.

Количество безадресных ШС (1 или 2), тип подключаемых извещателей (HP или H3) выбирается при конфигурировании APмини в системе. Соответственно, выбирается требуемая схема подключения.

Для каждого ШС можно выбрать следующие режимы работы:

- 1) 1 извещатель, НЗ, с контролем целостности ЛС;
- 2) 1 извещатель, НР, с контролем целостности ЛС;
- 3) 1 извещатель, НЗ, без контроля целостности ЛС;

4) 1 извещатель, НР, без контроля целостности ЛС.

Также для второго ШС можно выбрать режим "отключен".





Рис. 2 Подключение АРмини с одним безадресным ШС



10 CNΓMA

### Рис. 3 Подключение АРмини с одним безадресным ШС (адресная метка)




Рис. 4 Подключение АРмини с двумя безадресными ШС

### 5.2.1 Подключение одного извещателя с контролем цепи.

Данное подключение позволяет идентифицировать срабатывание извещателя, а также обрыв и КЗ шлейфа (Рис. 4, Рис. 5).





Рис. 4 Последовательное подключение 1 извещателя с НЗ контактами.



### Рис. 5 Параллельное подключение 1 извещателя с НР контактами.

### 5.2.2 Подключение извещателей без контроля линии связи.

Если подключение извещателя позволяет не осуществлять контроль целостности шлейфа, то можно использовать схему без контроля линии связи (Рис. 6, Рис. 7).

Такое подключение рекомендуется применять при установке АРмини непосредственно в корпусе извещателя и подключения непосредственно на клеммы извещателя (при отсутствии соединительной линии связи), а также для технологических датчиков.




Рис. 6 Подключение извещателя с H3 контактами без контроля целостности линии связи




Рис. 7 Подключение извещателя с HP контактами без контроля целостности линии связи

# 5.2.3 Одношлейфный и двухшлейфный режимы. Подключение адресного и двух безадресных шлейфов.

Подключение АШ и ШС осуществляется к подпаянным проводам АРмини. Допускается подключение пайкой или с помощью подходящих клеммных соединителей.

АРмини подключаются в АШ сетевого контроллера адресного шлейфа.

Схемы подключения АРмини показаны на Рис. 8, Рис. 9 и Рис. 10.

12 CUΓMA




Рис. 8 Подключение к АРмини одного безадресного ШС




Рис. 9 Подключение к АРмини одного безадресного ШС (адресная метка)




Рис. 10 Подключение к АРмини двух безадресных ШС

Один безадресный шлейф можно подключить к АРмини по схемам Рис. 8 и Рис. 9.

Схема подключения, показанная на Рис. 8 обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных помех по сравнению с подключением по схеме Рис. 9. Неиспользуемый белый провод от второго шлейфа рекомендуется соединить с синим проводом, и сконфигурировать Шлейф 2 в системе как "1 извещатель, НЗ, без контроля целостности ЛС". Это также позволит уменьшить влияние электромагнитных помех.

Одношлейфный режим Рис. 9 рекомендуется применять, только если АРмини используется в качестве "адресной метки", монтируется в корпусе неадресного извещателя (или непосредственно рядом с ним), и подключается своими выводами (белым и зеленым) непосредственно в выходные клеммы извещателя. При этом в конфигурации второй шлейф "отключен".

Схема подключения к АРмини двух безадресных ШС показана на Рис. 10. Здесь минусовая линия АШ может быть подключена к любому синему проводу.

Каждый из двух шлейфов может независимо использоваться в любом из режимов, описанных в разделах 5.2.1- 5.2.2.

При подключении АРмини к АШ и конфигурировании по умолчанию задаются следующие режимы работы  $\mathrm{IIIC}^1$ :

- Шлейф 1 − 1 извещатель с HP контактами без контроля целостности линии связи;
- Шлейф 2 1 извещатель с HP контактами без контроля целостности линии связи.

Если подключаемое устройство позволяет выбирать вариант подключения (НЗ или HP), рекомендуется выбрать схему для НЗ контактов. Такой режим обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных помех.

### Внимание!

В одношлейфном режиме, при подключении неадресного сухого контакта между белым и зеленым проводом, запрещается соединять любой из них (и белый и зеленый) с минусом адресного шлейфа (синий) или с минусом питания контроллера. Такое соединение может появиться через замкнутый контакт контролируемого устройства. Это может приводить не только к неправильной работе АРмини, но и к нарушениям работы всего адресного шлейфа, что не позволит изменить настройки АРмини. В связи с этим, правильные настройки должны быть установлены и записаны в АРмини до подключения сухих контактов.

## 5.2.4 Подключение извещателей с отдельным питанием (четырехпроводной схемой)

Допускается применять извещатели, использующие отдельное питание 12 или 24 В. Такое питание необходимо обеспечить от внешнего источника питания.

Не допускается использование шлейфов АРмини или адресного шлейфа для питания таких извешателей.

\_

<sup>1</sup> Настройки по умолчанию могут отличаться в зависимости от версии конфигуратора.

14 CMΓMA

Если извещатель имеет гальваническую связь цепей питания и выходных контактов (например, имеет выходные контакты типа "открытый коллектор"), необходимо использовать источник питания, гальванически развязанный от всех остальных цепей.

### 5.2.5 Параметры безадресных шлейфов

Возможные режимы работы безадресных ШС (состояния ШС в зависимости от его сопротивления) приведены в Табл. 5.

Значения сопротивлений приведены для максимально жестких условий с учетом допустимой погрешности сопротивлений резисторов  $\pm 5\%$ , а также сопротивления шлейфа и сопротивления утечки между проводами шлейфа.

Термин "тревога" здесь применяется для обозначения активного состояния соответствующего ТС.

Варианты подключения	Режимы работы (состояние ШС)
Рис. 4 Последовательное подключение	<b>K3:</b> MeHee 100 OM
1 извещателя с Н3 контактами.	<b>Норма:</b> от 443 Ом до 594 Ом <b>Тревога 1:</b> от 1,359 до 13,194 кОм
	<b>Обрыв:</b> более 20 кОм
Рис. 5 Параллельное подключение 1	<b>КЗ:</b> менее 100 Ом
извещателя с НР контактами.	<b>Тревога 1:</b> от 364 Ом до 2,935 кОм
	<b>Норма:</b> от 4,019 до 15,535 кОм
	Обрыв: более 20 кОм
Рис. 6 Подключение извещателя с НЗ	Норма: менее 594 Ом
контактами без контроля целостности	Тревога 1: более 1,359 кОм
линии связи	
Рис. 7 Подключение извещателя с НР	Тревога 1: менее 2,935 кОм
контактами без контроля целостности	Норма: более 4,019 кОм
линии связи	
	Рис. 4 Последовательное подключение 1 извещателя с НЗ контактами.  Рис. 5 Параллельное подключение 1 извещателя с НР контактами.  Рис. 6 Подключение извещателя с НЗ контактами без контроля целостности линии связи  Рис. 7 Подключение извещателя с НР контактами без контроля целостности

Табл. 5 Режимы безадресных шлейфов

### 6 Работа

Для использования АУ в АСБ необходимо выполнить его конфигурирование в управляющем контроллере.

Конфигурирование АРмини включает в себя его адресацию и настройку режимов работы безадресных шлейфов в соответствии со схемой подключения оборудования. Эти параметры сохраняется в энергонезависимой памяти и не изменяются при сбрасывании питания устройства.

Конфигурирование производится с помощью Конфигуратора СПО «ИНДИГИРКА».

### 7 Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности изделия необходимо:

- Подключить его к адресному шлейфу сетевого контроллера.
- Сконфигурировать изделие в соответствии с требуемым режимом работы безадресных ШС.
- Подключить извещатели или сухие контакты в соответствии с требуемой схемой подключения.
- Осуществить проверку работоспособности безадресных шлейфов в состояниях "Норма", Короткое замыкание", "Обрыв", "Тревога". Состояние ШС зависит от выбранного режима работы безадресного ШС.
- Для проверки работоспособности шлейфов можно использовать магазин сопротивлений или набор резисторов. Зависимость состояния ШС от его сопротивления и выбранного режима работы указана в Табл. 5.

### 8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает следующую периодичность регламентных работ:

- ежедневное техническое обслуживание;
- годовое техническое обслуживание.

Работы по ежедневному техническому обслуживанию производятся пользователем и включают:

• проверку внешнего состояния устройства.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- выполнение работ по ежедневному техническому обслуживанию;
- проверку надежности крепления устройства, состояние внешних монтажных кабелей;
- проверку работоспособности безадресных ШС.

### 9 Маркировка

Маркировка устройства соответствует конструкторской документации и техническим условиям ТУ 26.30.50-002-72919476-2020.

На этикетке устройства (на термоусадочной трубке) нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- заводской номер;
- месяц и год выпуска;
- штрих-код.

Заводской номер является его идентификатором в системе.

16 CNΓMA

#### 10 Упаковка

Упаковка устройства соответствует ТУ 26.30.50-002-72919476-2020.

### 11 Хранение

В помещениях для хранения устройства не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройства в потребительской таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

### 12 Транспортирование

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортирования устройства при отрицательной температуре оно должно быть выдержано в нормальных условиях перед включением в течение не менее 24 ч.

### 13 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

#### 14 Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 126

тел.: +7 (495) 542-41-70, факс: +7 (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - <u>info@sigma-is.ru</u>;

коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка - support@sigma-is.ru.

ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.

www.sigma-is.ru

## 15 Сведения о рекламациях

При отказе изделий в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Изделие вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Внимание! Механические повреждения платы изделия приводят к нарушению гарантийных обязательств.

*Примечание*. Выход изделия из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта изделия и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

<u>18</u> СИГМА

	6	·	20 года
РЕКЛАМАІ	ционный	<b>Й</b> АК	T
о выявленных де	фектах и неисі	правнос	ТЯХ
Комиссия в составе представителей	й организации:		
(наимено	ование организации)		
(ад	прес, телефон)		
банко (банко (б		іроцессе	монтажа / пуско-
(наимено	вание оборудования)		
(заводской номер) (вер	сия оборудования)	-	(дата изготовления)
обнаружены следующие де	ефекты и неиспр	авности:	
Комиссия:			
Контактное лицо:		тел: E-mail:	

## 16 Редакции документа

Редакция	Дата	Описание
2	06.10.2014	Изменены сведения об изготовителе.
7	24.08.2022	Уточнены технические характеристики
8	19.10.2023	Внесены уточнения и дополнения
9	19.03.2024	Внесены уточнения и изменения в структуру документа